

Обследование частного дома



Проверяющая организация:

ООО "ТДС"

ул. Татарская 37/1
г. Томск

Контролер:

Елизарьев А.В.

Телефон: 8(3822) 938946

Электронная почта: info@ppu.tomsk.ru

Прибор

testo 875-1

Серийный №:

2496610

Заказчик

Место измерения:

Дата измерений: 01.12.2017




Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:08:08



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,8	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	-14,5	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая теплая точка 1	-8,9	Утечки тепла в плоскости стены, недостаточная теплоизоляция наружных стен

Обследование частного дома



Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:09:27



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	-14,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая теплая точка 1	-9,3	Утечки тепла в плоскости стены, недостаточная теплоизоляция наружных стен




Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:10:07



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	-12,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая теплая точка 1	-8,7	Утечки тепла в плоскости стены, недостаточная теплоизоляция наружных стен
Самая теплая точка 2	-6,9	Утечки тепла в углах, примыканиях. Недостаточная теплоизоляция




Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:15:40



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-12,9	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	-12,8	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая теплая точка 1	-9,8	Утечки тепла в плоскости стены, недостаточная теплоизоляция наружных стен
Самая теплая точка 2	-9,8	Утечки тепла в плоскости стены, недостаточная теплоизоляция наружных стен

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:16:27



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,1	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	-10,8	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая теплая точка 1	-8,1	Утечки тепла в углах, примыканиях. Недостаточная теплоизоляция
Самая теплая точка 2	-7,2	Утечки тепла в углах, примыканиях. Недостаточная теплоизоляция

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:16:50



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-13,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	-10,5	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая теплая точка 1	-8,7	Утечки тепла в плоскости стены, недостаточная теплоизоляция наружных стен
Самая теплая точка 2	-7,8	Утечки тепла в углах, примыканиях. Недостаточная теплоизоляция

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:17:19



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,5	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	-11,8	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая теплая точка 1	-6,3	Утечки тепла в углах, примыканиях. Недостаточная теплоизоляция



Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:17:36



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	-11,0	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	-12,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая теплая точка 1	-8,4	Утечки тепла в плоскости стены, недостаточная теплоизоляция наружных стен

Обследование частного дома





Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:21:58



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,4	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	18,0	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	8,2	Инфильтрация холодного воздуха, дефект в конструкции двери.
Самая холодная точка 2	7,9	Инфильтрация холодного воздуха, неплотное прилегание двери.
Самая холодная точка 3	9,7	Инфильтрация холодного воздуха, дефект в конструкции двери.

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:22:05



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	17,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	11,5	Инфильтрация холодного воздуха, дефект в конструкции двери.




Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:22:37



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,0	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	14,2	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	-1,3	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:22:58



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,0	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	15,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	3,8	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов





Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:23:10



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,1	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	16,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	7,9	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов




Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:23:26



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,4	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	6,6	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:23:44



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	14,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	14,2	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	2,6	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:24:16



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	14,2	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	1,6	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:24:36



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,8	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	15,8	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	6,4	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома





Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:24:42



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	16,4	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	7,1	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:24:55



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,5	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	15,2	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	6,0	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:25:06



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	9,5	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	8,8	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	2,9	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:25:22



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	16,9	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	3,6	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:26:01



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	16,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	5,6	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:28:41



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,1	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	22,1	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	19,2	Промерзание стены в месте опирания межэтажного перекрытия




Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:28:55



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,4	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	22,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	19,2	Промерзание по примыканиям к несущим стенам

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:29:27



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	22,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 3	19,8	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	14,1	Дефект теплоизоляции технологических отверстий

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:30:13



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,9	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	19,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	14,3	Промерзание внешнего угла, недостаточная теплоизоляция/дефект теплоизоляции

Обследование частного дома





Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:30:24



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	18,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	14,4	Промерзание внешнего угла, недостаточная теплоизоляция/дефект теплоизоляции

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:31:17



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,4	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	23,9	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	20,1	Промерзание плоскости стены, недостаточная изоляция наружных стен

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:34:26



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,9	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	17,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	4,5	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:35:13



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,2	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	15,1	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	8,7	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома





Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:36:42



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,1	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	25,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	22,1	-




Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:37:15



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	23,9	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	23,2	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	20,3	Промерзание плоскости стены, недостаточная изоляция наружных стен

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:37:37



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	19,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 3	23,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	13,4	Дефект теплоизоляции технологических отверстий

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:38:54



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	19,4	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	10,9	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:39:20



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	24,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	24,0	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	20,2	Промерзание плоскости стены, недостаточная изоляция наружных стен

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:39:53



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	22,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	23,5	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	17,1	Промерзание плоскости стены, недостаточная изоляция наружных стен
Самая холодная точка 2	17,4	Промерзание плоскости стены, недостаточная изоляция наружных стен




Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:40:05



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	16,9	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	12,8	Промерзание внешнего угла, недостаточная теплоизоляция/дефект теплоизоляции

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:45:17



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	17,2	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 3	13,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	2,3	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:45:23



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,1	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	18,9	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	10,5	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:47:15



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,4	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	17,8	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	4,7	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:47:23



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	19,2	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	8,0	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:47:34



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,5	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	20,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	8,5	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:47:48



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,0	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	18,1	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	5,2	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома





Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:48:26



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	20,4	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	18,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 3	21,0	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	13,9	Промерзание внешнего угла, недостаточная теплоизоляция/дефект теплоизоляции

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:48:35



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,8	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	20,7	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 3	19,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	13,7	Промерзание внешнего угла, недостаточная теплоизоляция/дефект теплоизоляции

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:48:57



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	12,0	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	14,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	0,5	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:49:09



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	16,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	17,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	10,9	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов
Самая холодная точка 2	15,1	Следы инфильтрации холодного воздуха под потолком эркера

Обследование частного дома





Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:49:27



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	18,1	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	18,2	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	7,9	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

Обследование частного дома




Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:49:52



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	15,3	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	4,9	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов




Обследование частного дома

Тип
объектива: Стандартный 32°

Серийный номер
объектива: 4294967295

Дата: 01.12.2017

Время: 14:50:21



Выделение изображений:

Измеряемые объекты	Темп. [°C]	Примечания
Точка измерения 1	17,6	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Точка измерения 2	18,1	Произвольная точка, показывает температуру основных поверхностей
Самая холодная точка 1	10,5	Некачественная или разрушенная герметизация подоконника и откосов

